

017086

Commune : CHANIERES

017000871

Plage : BAIGNADE RIVE DROITE CHARENTE NIV

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Certains sites de baignades sont affectés par des proliférations importantes d'algues microscopiques (cyanobactéries) donnant à l'eau une couleur intense "vert-bleu". Le dénombrement des cyanobactéries et la recherche des toxines qu'elles peuvent produire, ne sont pas pris en compte dans le classement des sites. Cependant, en raison de leurs effets sanitaires, un suivi est mis en place et des mesures de précaution peuvent être recommandées aux baigneurs. Une interdiction de baignade peut aussi être préconisée.

Surveillance sanitaire 2017

Interprétation
sanitaire du
dernier
prélèvement
07/08/2017

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water / Wasser von guter Qualität
Water van goede kwaliteit / Agua de buena calidad

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du
prélèvement
Niveau de précaution vis à
vis des cyanobactéries

19 juin 12:00	03 juil. 11:30	10 juil. 10:43	10 juil. 10:56	17 juil. 12:00	26 juil. 10:30	31 juil. 09:10	07 août 07:05
Bon	Moyen	Moyen	Niv. 0	Moyen	Bon	Bon	Bon

Escherichia coli	n/(100mL)	46	110	368	<1	144	15	61	15
Cyanobactéries	n(cellules)								
Entérocoques	n/(100mL)	30	46	585		30	30	<15	15
Température de l'air	°C	31,1	19,6	19,2		28	18,5	19,8	12,8
Température de l'eau	°C	25,6	20,5	24,3		24,8	21,9	22,2	21,4
Transparence	m	1	0,8	0,6		1	0,8	0,9	0,3

Qualification d'un prélèvement d'eau douce



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

P/ la Directrice Départementale

L'ingénieur du génie sanitaire, responsable du pôle SPSE.

Frédéric LE RALLIER