

17086

**Commune : CHANIERES**

017000871

**Plage : BAIGNADE RIVE DROITE CHARENTE NIV**

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Certains sites de baignades sont affectés par des proliférations importantes d'algues microscopiques (cyanobactéries) donnant à l'eau une couleur intense "vert-bleu". Le dénombrement des cyanobactéries et la recherche des toxines qu'elles peuvent produire, ne sont pas pris en compte dans le classement des sites.

Cependant, en raison de leurs effets sanitaires, un suivi est mis en place et des mesures de précaution peuvent être recommandées aux baigneurs. Une interdiction de baignade peut aussi être préconisée.

## Surveillance sanitaire 2018

Interprétation  
sanitaire du  
dernier  
prélèvement  
06/07/2018

### Eau de qualité moyenne pour la baignade

**Average-quality water / Wasser von durchschnittlicher Qualität**  
**Water van gemiddelde kwaliteit / Agua de calidad intermedia**

### Résultats du contrôle sanitaire


Qualification du  
prélèvement

Niveau de précaution vis à  
vis des cyanobactéries

	13 juin 11:28	06 juil. 11:00
	Moyen	Moyen

Escherichia coli	n/(100mL)	585	161
Entérocoques	n/(100mL)	332	61
Température de l'air	°C	17,5	23,2
Température de l'eau	°C	18,5	21,8
Transparence	m	0,5	1

### Qualification d'un prélèvement d'eau douce



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

P/ la Directrice Départementale

L'ingénieur du génie sanitaire, responsable du pôle SPSE.

Frédéric LE RALLIER