PHILIPPE COMBROUZE
Ingénieur conseil en Hydrobiologie Ichtyologie

Qualyse	
Echantillon N°	**22LH-7567-1**
Edité le:	03-août-22

Rapport d'Analyse des Cyanobactéries (Type Baignade)

Echantillons	**Chaniers - Embarcadère**	Date de réception	2-août-22
Type de prélèvement		Heure de réception	13h00
Prélevé par		Analyse commencée le	2-août-22
Date de prélèvement	1-août-22	Analyse terminée le	3-août-22
Heure de prélèvement	9h20	Identifiant opérateur	PC

Présence de Cyanobactéries Toxinogènes			Autres microalgues caractéristiques de l'échantillon:
Echantillon Eau brute	**Négative**		Pyrrhophycées Gymnodinium Diatomophycées Naviculales

Liste des taxons	Dénombrement des colonies ou filaments	Concentration cellulaire	Biovolumes
Concentration cellulaire totale en Cyanobactéries Toxinogènes	**0 Cellules/mL**	**Biovolume Total 0,000 mm³/L**	

Biovolume total en Cyanobactéries toxinogènes < 1 mm³/L

Analyse substrat associé: OUI 22LH-7567-3	
Présence de Cyanobactéries benthiques toxinogènes: NON	
Liste des taxons toxinogènes benthiques	Biovolume significatif :

Philippe Combrouze

S.A.S. AQUA GESTION
au capital de 45 734,71 €

Siège social :
Veyrieras
87130 Neuvic-Entier
Tél. 05 55 69 28 28
Fax 05 55 69 28 27