PHILIPPE COMBROUZE
Ingénieur conseil en Hydrobiologie Ichtyologie

Qualyse	
Echantillon N°	**23LH-6079-1**
Edité le:	26-juil-23

Rapport d'Analyse des Cyanobactéries (Type Baignade)

Echantillons	**Chaniers - Rive Droite Charente niveau bourg**	Date de réception	25-juil-23
Type de prélèvement		Heure de réception	18h
Prélevé par	TJ	Analyse commencée le	25-juil-23
Date de prélèvement	24-juil-23	Analyse terminée le	26-juil-23
Heure de prélèvement	11h20	Identifiant opérateur	PC

Présence de Cyanobactéries Toxinogènes			Autres microalgues caractéristiques de l'échantillon:
Echantillon Eau brute	**Négative**		Chlorophycées Zygnématacées filamenteuses Diatomophycées Naviculales Pyyrophycées Gymnodinium

Liste des taxons	Dénombrement des colonies ou filaments	Concentration cellulaire	Biovolumes
Concentration cellulaire totale en Cyanobactéries Toxinogènes	**0** **Cellules/mL**	**Biovolume total 0,000**	**mm³/L**

Biovolume total en Cyanobactéries toxinogènes < 1 mm³/L

Analyse substrat associé: OUI	
Présence de Cyanobactéries benthiques toxinogènes: OUI	
Liste des taxons toxinogènes benthiques : Pseudananbaena	Biovolume significatif : NON

S.A.S. AQUA GESTION
au capital de 45 734,71 €

Siège social :
Veyrieras
87130 Neuvic-Entier
Tél. 05 55 69 28 28
Fax 05 55 69 28 27