




PHILIPPE COMBROUZE
Ingénieur en Hydrobiologie Ichtyologie
Spécialisé sur la thématique Cyanobactéries
Analyses et conseils

Qualyse 17	
Echantillon N°	26HY-039808
Edité le:	12-août-26

Rapport d'Analyse des Cyanobactéries (Type Baignade)

Echantillons	Chaniers	Date de réception	11-août-26
Type de prélèvement		Heure de réception	15h30
Prélevé par	MC	Analyse commencée le	11-août-26
Date de prélèvement	10-août-26	Analyse terminée le	12-août-26
Heure de prélèvement	09h10	Identifiant opérateur	PC

Présence de Cyanobactéries toxinogènes			Autres microalgues caractéristiques de l'échantillon :	
Echantillon Eau brute	Positive	Minoritaire	Diatomophycées Naviculales - Pleurosigma Chrysophycées Synura Pyrophycées Gonyaulax	
Liste des taxons	Dénombrement des colonies ou filaments		Concentration cellulaire	Biovolumes
Pseudanabaena	6 /mL		260 Cellules/mL	0,011 mm³/L
Concentration cellulaire totale en Cyanobactéries		260 Cellules/mL	Biovolume Total 0,011 mm³/L	
Biovolume total en Cyanobactéries toxinogènes < 1 mm³/L				

Analyse substrat associé : OUI	
Présence de Cyanobactéries benthiques toxigènes : OUI	
Liste des taxons toxigènes benthiques : Pseudanabaena - Oscillatoria	Biovolume significatif : NON (3/10)

Philippe Combrouze

S.A.S. AQUA GESTION
 au capital de 45 734,71 €
SIRET : 390 286 995 00027
 Siège social :
 26 route de la Vienne - Veyrieras
 87130 Neuvic-Entier
 Tél. 05 55 69 28 28 - Port. 06 80 75 81 20
 Mail : aqua.gestion@orange.fr