




PHILIPPE COMBROUZE

*Ingénieur en Hydrobiologie Ichtyologie
Spécialisé sur la thématique Cyanobactéries
Analyses et conseils*

Qualyse 17

Echantillon N° 26HY-041667

Edité le: 19-août-26

Rapport d'Analyse des Cyanobactéries (Type Baignade)

Echantillons	Chaniers	Date de réception	18-août-26
Type de prélèvement		Heure de réception	17h00
Prélevé par		Analyse commencée le	18-août-26
Date de prélèvement	17-août-26	Analyse terminée le	19-août-26
Heure de prélèvement		Identifiant opérateur	PC

Présence de Cyanobactéries toxinogènes		Autres microalgues caractéristiques de l'échantillon :	
Echantillon Eau brute	Négative	Diatomophycées Naviculales Chlorophycées Chlamidomonas Pyrrhophycées Gonyaulax	
Liste des taxons	Dénombrement des colonies ou filaments	Concentration cellulaire	Biovolumes
	0 /mL	0 Cellules/mL	0,000 mm³/L
Concentration cellulaire totale en Cyanobactéries	0 Cellules/mL	Biovolume Total 0,000	mm³/L
Biovolume total en Cyanobactéries toxinogènes < 1 mm³/L			

Analyse substrat associé : OUI

Présence de Cyanobactéries benthiques toxigènes : OUI

Liste des taxons toxigènes benthiques : **Pseudanabaena - Oscillatoria**

Biovolume significatif : NON (4/10)

Philippe Combrouze

S.A.S. AQUA GESTION

au capital de 45 734,71 €

SIRET : 39028699500027

Siège social :

26 route de la Vienne - Veyrieras

87130 Neuvic-Entier

Tél. 05 55 69 28 28 - Port. 06 80 75 81 20

Mail : aqua.gestion@orange.fr